

ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用する

1

→ アラーム → ストップウォッチ



ストップウォッチ画面が表示されます。

2

(開始)



計測が始まります。

3

(停止)

計測時間が表示されます。

- ・一時停止後に (再開) を押すと、計測を再開できます。
- ・計測中に (LAP) を押すと、ラップタイムを計測できます。
- ・ (リセット) を押すと、ストップウォッチがリセットされます。

+ ストップウォッチ利用時の操作

計測時間を反映したメールを作成する

計測時間表示画面で (メニュー) → メール本文 →
画面に従って操作

計測時間をメモ帳に登録する

計測時間表示画面で (メニュー) → メモ登録 →