

ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用する

1


① ツール → ストップウォッチ



🔲 ストップウォッチ画面が表示されます。

2


② (スタート)



🔲 計測が開始されます。

3

③ (ストップ)



🔲 計測時間が表示されます。

・このあと、② (スタート) を押すと、続けてスプリットタイムを計測することができます。

+ ストップウォッチ利用時の操作

ラップタイムを計測する

計測中に ⌚ (ラップ)

・⌚ (ラップ) を押すごとにラップタイム/スプリットタイムが計測されます。

計測結果をリセットする

計測終了後に ⌚ (リセット)

・ラップタイム/スプリットタイムもリセット (初期化) されません。