


# 電源を入れる／切る

## 電源を入れる

1

画面に「SHARP」と表示されるまで、（長押し）



 電源が入り、しばらくすると待受画面が表示されます。

- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されることがあります。初期設定について詳しくは、「初期設定を行う」を参照してください。

## 電源を切る

1

（長押し）



2

電源を切る



 電源が切れます。